HOIF



実用新案登録願 (9)

昭和 54 年4 月20

片 厅 長 官 殿

し考案の名称

プレンコイル部品

2 考 案 者

在 所 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

氏 名 サ サ キ ガツ ミ 佐 々 木 勝 美 (ほか1名)

3 実用新案登録出願人

在 所 大阪府門真市大字門真1006番地名 称 (582)松下電器產業株式会社代表者 山 下 俊 彦

4 代 理 人 〒 571

世 所 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社內

K 名 (5971) 弁型士 中 尾 敏 男 (ほか 1名)

〔退絡先 電話(空草)437-1121 特許分室〕

5 添付書類の日録

(1) 4 明 細 書

(2) 🗸 🔟

(3) √委任状

(4) 顯書副本

(特別) 23 5A. A. 23

1 通1 通

方式 "鱼"

54 054039 54 514

方。

- 1、考案の名称
 - コイル部品
- 2、実用新菜登録請求の範囲
 - (1) 棒状のフェライト磁心の両端にリード線を備えた金属キャップを被せ、フェライト磁心に巻回した巻線の両端の引出線を金属キャップに接続してなるコイル部品において、上記金属キャップに挟持片を設け、巻線の引出線をこの挟持片により保持させ、この部分を半田付して接続結合してなるコイル部品。
 - (2) 挾持片として金属キャップの開口端に鍔を設け、この鍔に切込みを入れて挾持片としてなる実用新案登録請求の範囲第1項記載のコイル部品。
 - (3) 挟持片として、金属キャップの周面の一部に 切起しによって形成したものを挟持片としてなる 実用新案登録請求の範囲第1項記載のコイル部品。
- 3、考案の詳細な説明

本考案は棒状フェライト磁心の両端にリード線 を備えた金属キャップを被せ、この金属キャップ

154514

に棒状フェライト磁心に巻回される巻線の両端を 保持する硤持片を設けて組立ての容易なしかも品 質の安定したコイル部品を提供しようとするもの である。

従来におけるこの種のコイル部品としては、第 1図,第2図に示すように両端に鍔1,2を有するH形コア3に巻線4を施し、上記鍔1,2の端面中央に形成した穴5にリード線6をはめこんで接着剤などで固着し、このリード線6に巻線4の両端の引出線7を巻付けて半田により接続結合されていた。

この構成によるコイル部品はH形コア3を用いているため、その製作に手間を要し、コスト面で不利になるとともに、リード線6を取付けるために穴5を形成しなければならず、この点でも製作上手間とコストがかかり、リード線6に引出線7を巻付けて半田付けするまでの間に巻線4が緩んで所定のインダクタンスが得られないなどの欠点をもつものであった。

また、最近では第3凶に示すように棒状のフェ

ライト磁心8の両端にリード線9を備えた金属キャップ10を被せ、フェライト磁心8に巻付けた巻線11の両端の引出線12を金属キャップ10にスポット溶接して構成したコイル部品も開発されているが、これはフェライト磁心8の形状は単なる棒状となって製作の手間やコスト面では有利になるが、引出線12を金属キャップ10に溶接する際に巻線11が緩みやすく、所定のインダクタンスが得られないといった欠点をもつものであった。

本考案は以上のような従来の欠点を除去するも のである。

以下、本考案の実施例を第4図~第8図により 説明する。

まず、第4図~第7図に示す実施例において、 13は円柱状に形成されたフェライト磁心で、このフェライト磁心13の両端面にはリード線14 を溶接などによって接続した金属キャップ15が 圧入されている。この金属キャップ15の開口端 には径方向に突出する鍔16が設けられ、この鍔 16は多数の切込みを放射状に形成して数個の挟持片17を形成している。この挟持片17は1つ おきに外方に多少折曲されて、隣接する挟持片17との間に隙間をもたせてある。

そして、上記フェライト磁心13には絶縁被膜を有する銅線などが巻回されて巻線18を構成し、 この巻線18の巻始めと巻終りの引出線19は上 記挾持片17間の隙間に圧入されて保持され、こ の部分を半田付けして接続されている。

また、第8図に示すものは、金属キャップ15 の周面の一部に切起しによる挾持片17を設けて、 この挾持片17で巻線18の引出線19を挾持し、 半田付けで接続固定する構成としたものである。

なお、上記実施例においては、フェライト磁心 を円柱状としたが角柱状であってもよく、結果的 には棒状のものであればよい。

以上のように本考案のコイル部品は棒状のフェライト磁心の両端に被せる金属キャップにフェライト磁心に巻回する巻線の両端の引出線を保持する狭持たを設けたため、半田接続するまでの間に

おいても巻線が緩んで所定のインダクタンスが得られなくなるといったことは阻止でき、フェライト磁心の形状も単純で製作が容易でコスト面でも有利となり、さらに組立ての作業性も向上し、量産化も計れるなどの数多くの利点をもち、実用的価値の大なるものである。

4、図面の簡単な説明


第1図は従来のコイル部品を示す斜視図、第2 図は同要部の分解斜視図、第3図は他の従来例を 示す斜視図、第4図は本考案のコイル部品の一実 施例を示す正面図、第5図は同要部の分解斜視図、 第6図は同金属キャップの正面図、第7図は同側 面図、第8図は他の実施例の斜視図である。

13 ····· フェライト磁心、14 ····· リード線、15 ····· 金庫キャップ、16 ····・ 鍔、17 ···· 挾持片、18 ···· 巻線、19 ···· 引出線。


代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

◇開実用 昭和55— 54514


第 1 図



第 2 図




第 3 図




154514 1/3

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか14 第 4 図




第 5 図




154514 3

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名 第 6 図


I



第 7 図



第 8 図



154514 🔏

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

6 前記以外の考案者および代理人

(1) 考案者

住 所 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

氏 名

(2) 代理人

住 所 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社内

氏 名 (6152) 弁理士 栗 野 重 孝

154514

Concise Explanation of JP55-154514 (utility model publication)
Published on 1980.11.7
Utility model application No. 54039/1979

A coil component includes a cylindrical ferrite core 13 around which a winding 18 with insulation sheath is wound. The core 13 is formed at its opposite ends respectively with metal caps 15 carrying lead wires 14. Each cap has a flange 16 which is formed with a plurality of radial slits to define several pinching pieces 17. The starting end and finishing end of the winding 18 are respectively inserted into the pinching pieces 17, respectively.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: ____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.